

Nr zlecenia: 01/31/08/2024/Auto Spot Sp. z o.o.

z dnia: 2024/08/31

Zleceniodawca:

Auto Spot Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2024

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W1N1673171A503105
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WGM0517F
Model pojazdu:	GLE 350 de Coupe MR`19 E6d C167	Nr Info-Ekspert:	022-11386
Wersja:	4Matic	Rok produkcji:	2021

Wskazanie drogomierza	69194 km
Data pierwszej rejestracji	2021/08/31
Data wa no ci badania technicznego	2026/08/29
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całkow.	3230 kg
Jednostka nap dowy	hybrydowa (olej nap./elektr.)
Pojemno / Moc silnika spalinowego	1950 ccm / 143kW (194KM)
Moc zespołu nap dowego	235kW (320KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22 Siatka mocująca bagaż
2 Antena GPS	23 Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
3 Czujnik martwego pola lusterek	24 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4 Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack	25 System ładowania prądem zmiennym (ładowanie AC)
5 Gniazdo ładowania	26 System multimedialny MBUX (548)
6 Immobilizer	27 System nawigacji satelitarnej HDD
7 Inteligentny system światła drogowych MULTIBEAM LED	28 System p/po z przyspieszaniem ASR
8 Klimatyzacja automatyczna Thermotronic 4-strefowa	29 System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Assist
9 Kurtyny powietrzne boczne	30 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
10 Lakier niemetalizowany biały Polar White	31 Układ hamulcowy z powiększonymi tarczami osi przedniej
11 Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych	32 Usługi Remote Plus
12 Moduł komunikacyjny (LTE)	33 Usługi zdalne i ładowania Plus
13 Oświetlenie Ambiente (64 kolory)	34 Widescreen Cockpit
14 Pakiet wykończenia wnętrza elementami chromowanymi	35 Wykończenie deski rozdzielczej i bocznych drzwi skórą Artico (górna część)
15 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	36 Wykończenie wnętrza drewnem dębowym antracytowym
16 Poduszki powietrzne boczne przednie	37 Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera automatyczny
17 Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz	38 Zamek centralny zdalnie sterowany
18 Preinstalacja usług nawigacji	39 Zbiornik AdBlue
19 Przewód do ładowania z wallboxu i publicznych stacji ładowania długości 5 m, prosty	40 Zestaw naprawczy opon Tirefit
20 Radio cyfrowe	41 Zestaw narzędzi do wymiany kół
21 Rozszerzone funkcje MBUX	42 Złota "USB" dodatkowa
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Asystent hamowania aktywny System ostrzegania przed kolizjami System hamowania awaryjnego w razie kolizji Asystent hamowania adaptacyjny	
2 Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	
3 Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie (4-kierunkowo) Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie (w 4 kierunkach)	
4 Integracja ze smartfonem System Apple Carplay Funkcja Android Auto	
5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	
6 Pakiet AMG Exterior (P31) Stylizacja zewnętrzna AMG Tarcze kół aluminiowe 20" AMG 5 podwójnych ramion (RZV) termolite grey, wysoki połysk	
7 Pakiet AMG Interior (P29) Kierownica wielofunkcyjna Podsufitka z materiału w kolorze czarnym Kierownica sportowa Dywaniki welurowe AMG Kierownica pokryta skórą nappa	

Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/DINAMICA czarna (601A)

Pakiet wykończenia wnętrza elementami chromowanymi

- 8 Pakiet lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ciemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ciemniane automatycznie
 - Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki
- 9 Pakiet Parking z kamer 360°
 - Asystent parkowania Active Parking System
 - System Parktronic
 - Kamera 360°
- 10 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 12 Szyby atermiczne, przyciemnione
 - Szyby atermiczne
 - Szyby przyciemniane
- 13 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany cavansite blue (doplata)
- 2 Pakiet Pamięci
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 275/50 R20 113W XL LATITUDE SPORT 3 TL MO	6,0
Przednie prawe:	MICHELIN 275/50 R20 113W XL LATITUDE SPORT 3 TL MO	6,1
Tylne lewe:	MICHELIN 275/50 R20 113W XL LATITUDE SPORT 3 TL MO	4,5
Tylne prawe:	MICHELIN 275/50 R20 113W XL LATITUDE SPORT 3 TL MO	4,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

UWAGI RZECZoznawcy DOTYCZĄCE WYCENY

Opracowanie wykonane wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową i informacje przekazane przez zleceniodawcę. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność powyższych danych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Próg	L	Zarysowania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-180	
2	Błotnik przedni	L	120-190	
3	Drzwi przednie	L	150-200	
4	Drzwi tylne	L	150-230	
5	Błotnik tylny	L	160-240	
6	Błotnik przedni	P	120-150	
7	Drzwi przednie	P	170-200	
8	Drzwi tylne	P	170-210	
9	Błotnik tylny	P	150-200	

10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		170-240	
----	-------------------------------	--	---------	--

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urzędowo z dniem bieżącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tunel podłogowy		Zarysowania		
2	Kanapa tylna		Zarysowania materiału		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Główny przebieg pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Główny (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Główny skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogowym i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK

3	Ga nica	TAK
4	Trójk t ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródo wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własn odpowiedzialno . eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wył cznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawno ci i/lub uszkodze i/lub braków w zakresie mo liwym do ustalenia w warunkach ogl dzin tj. bez dost pu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprz tu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obci eniem.

ü Rzeczoznawca podczas ogl dzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzi wypadkowej przeszło ci pojazdu. W przypadku podwy szonych warto ci pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc .

ü Niniejsza wycena nie mo e by publikowana w cało ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania si wycen w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc i dotycz cych przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj cy zobowi zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem si wszelkich roszcze , co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawno ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo ci danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz cych przedmiotowego pojazdu, niedost pnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko mo e ulec zmianie.

ü W opinii zało ono, e nie wykryto adnych faktów, które mogłyby istotnie wpływa na warto wycenionego pojazdu, je li w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy wynikaj ce z przedstawionych informacji otrzymanych od u ytkownika/sprzedawcy/zamawiaj cego wycen , je li brak podstaw do kwestionowania ich zgodno ci ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposa enie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci

poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu