

Nr zlecenia: 22/16/08/2024/Auto Spot Sp. z o.o.

z dnia: 2024/08/16

Zleceniodawca:

Auto Spot Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalu ny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W B A 2 M 5 1 0 0 0 V A 8 2 0 0 2
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	WSI44588
Model pojazdu:	230i Cabrio MR`14 E6 F23	Nr Info-Ekspert:	003-03619
Wersja:	M Sport Steptronic	Rok produkcji:	2018

Wskazanie drogomierza	16280 km
Data pierwszej rejestracji	2019/05/16
Data wa no ci badania technicznego	2025/04/12
Rodzaj nadwozia	cabriolet 2 drzwiowy
Dop. masa całk.	2020 kg*
Jednostka nap dowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	1998 ccm / 185kW (252KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu perła

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Czujnik deszczu	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Czujnik kolizji	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik obciążenia foteli, sygnalizacja niezapięcia pasów	37	Przełącznik włączający tryb ECO PRO
5	Czujniki ciśnienia w oponach	38	Przycisk Start/Stop

6	Czujniki parkowania - tył	39	Radioodtworacz BMW Professional
7	Dywaniki welurowe	40	Reflektory diodowe
8	Fotele przednie sportowe	41	System Auto Start/Stop
9	Funkcja Follow-Me-Home	42	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
10	Głośniki 6 szt.	43	System stabilizacji toru jazdy DSC o rozszerzonym zakresie
11	Gniazdo 12V dodatkowe po stronie pasażera	44	Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Immobilizer	46	Szyby z filtrem UV
14	Kierownica wielofunkcyjna	47	Wiatła przednie diodowe
15	Klimatyzacja	48	Wiatła stop dynamiczne
16	Kluczyk samochodowy z dodatkowym akcentem bł. kit Estoril	49	Tapicerka Hexagon/Alcantara
17	Kolumna kierownicy regulowana	50	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 460 M", opony 225/45 przód, 245/40 tył
18	Komputer pokładowy	51	Tempomat z funkcją hamowania
19	Koślawka układu wydechowego chromowana błyszcząca	52	Trójkąt ostrzegawczy
20	Kratka wlotu powietrza czarna błyszcząca z chromowanymi obwódkami	53	Tyłny rzęd siedzeń z 2 miejscami i schowkiem umieszczonym centralnie
21	Kurtyny powietrzne boczne	54	Usługi TeleServices
22	Lakier niemetalizowany	55	Ustawienia Personal Profile
23	Listwy progowe przednie aluminiowe z emblematem "M"	56	Wskaźnik zmiany biegu
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	57	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
25	Odtwarzacz CD	58	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	59	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne aluminium Hexagon z listwą akcentową niebieski mat
27	Ośłona p/wiatrowa	60	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28	Oświetlenie powitalne	61	Zagłówki foteli przednich
29	Oznaczenia zewnętrzne	62	Zagłówki siedzeń tylnych składane
30	Oznaczenie modelu	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Pakiet aerodynamiczny M	64	Zawieszenie sportowe M
32	Pakiet schowków dodatkowych	65	Zestaw naprawczy opon
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany	66	Złoty cze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- 2 Pakiet dodatkowego oświetlenia
 - Oświetlenie przestrzeni bagażowej
 - Klamki zewnętrzne podświetlane
 - Oświetlenie do czytania (przód)
 - Oświetlenie do czytania (tył)
 - Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane
 - Oświetlenie Ambiente (przestrzeń na nogi z przodu)
 - Oświetlenie Ambiente (centralny schowek)
 - Oświetlenie Ambiente (boczki drzwi)
- 3 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z interfejsem USB
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złoty cze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany

- Fotel pasa era podgrzewany
- 3 Kamera cofania
 - 4 Lakier metalizowany (dopłata)
 - 5 System nawigacji satelitarnej BUSINESS
System nawigacji satelitarnej BUSINESS
Wyświetlacz kolorowy 6,5"
Kontroler iDrive
 - 6 Tapicerka ze skóry Dakota (dopłata)
 - 7 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 384", opony 225/40 przód, 245/35 tył (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 225/40 R18 88Y POTENZA RE 040 TL	6,2
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 225/40 R18 88Y POTENZA RE 040 TL	6,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 245/35 R18 92Y XL POTENZA RE 050A TL	5,9
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 245/35 R18 92Y XL POTENZA RE 050A TL	5,8

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY


Opracowanie wykonane wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową i informacje przekazane przez zleceniodawcę. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność powyższych danych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-125	
2	Dach		110-130	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi	L	70-115	
5	Drzwi tylne	L	100-125	
6	Błotnik tylny	L	90-140	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	100-125	
10	Błotnik tylny	P	90-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Gło no pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczno ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Gło no (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprz gła	BEZ UWAG
7	Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego	BEZ UWAG
8	Skuteczno hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczno hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie ABS	BEZ UWAG
11	Działanie drogom. i szybko ciomierza	BEZ UWAG
12	Wska nik temperatury silnika	BEZ UWAG
13	Skuteczno ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilo sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Ga nica	TAK
5	Trójk t ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- ü Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bieżącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki, uszkodzenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

