

Nr zlecenia: 02/31/08/2024/Auto Spot Sp. z o.o.

z dnia: 2024/08/31

Zleceniodawca:

Auto Spot Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2024

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W 1 N 2 5 3 9 5 3 1 V 3 0 8 3 2 6
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WB4348W
Model pojazdu:	GLC 300 e MR`19 E6d X253 FL	Nr Info-Ekspert:	022-11095
Wersja:	4Matic	Rok produkcji:	2021

Wskazanie drogomierza	32087 km
Data pierwszej rejestracji	2021/09/21
Data wa no ci badania technicznego	2024/09/21
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2615 kg
Jednostka nap dowy	hybrydowa (benzyna/elekt.)
Pojemno / Moc silnika spalinowego	1991 ccm / 155kW (211KM)
Moc zespołu nap dowego	245kW (333KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18 Preinstalacja serwisu Live Traffic Information
2 Asystent hamowania aktywny	19 Sterownik Dynamic Select
3 Gniazdo ładowania	20 System akustycznego ostrzegania o przeszkodzie tył
4 Immobilizer	21 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5 Informacja o ilości zapiętych tylnych pasów bezpieczeństwa	22 System ładowania prądem zmiennym (ładowanie AC) 76B
6 Klimatyzacja automatyczna Thermatic 2 strefowa	23 System multimedialny MBUX (548)
7 Kurtyny powietrzne boczne	24 System p/porozowy przy przyspieszaniu ASR
8 Lakier niemetalizowany biały Polar White	25 Wiatła hamowania adaptacyjne
9 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	26 Tempomat
10 Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	27 Touchpad
11 Opony letnie	28 Wspomaganie układu kierowniczego
12 Pakiet Chrom	29 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
13 Pakiet oświetlenia wnętrza	30 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wnętrza
14 Pakiet standardowy elementy zewnętrzne (P76)	31 Zagłówki foteli przednich
15 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	32 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
16 Poduszki powietrzne boczne przednie	33 Zamek centralny zdalnie sterowany
17 Pokrywa przestrzeni bagażowej Easy-Pack	

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą (L3E)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Base (PYA)
 - Szyby atermiczne
 - Szyby przyciemniane
 - Kamera cofania
 - Usługi Remote
 - Przewód do ładowania z wallboxu i publicznych stacji ładowania długości 5 m, prosty
 - Preinstalacja do cyfrowego transferu klucza
 - Tarcze kół aluminiowe 18" 5 potrójnych ramion (64R) czarne, wysoki połysk
- 4 Pakiet standardowy elementy wewnętrzne (P75)
 - Dywaniki welurowe
 - Wykończenie wnętrza Piano Black
 - Uchwyt na 2 kubki
 - Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej
 - Tapicerka tekstylna Aberdeen czarna (001A)
- 5 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 7 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką czasową
 - Szyba tylna ogrzewana
 - Wycieraczka czasowa ogrzewania szyby tylnej
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent zmiany pasa ruchu aktywny
- 2 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią poło enia(275)
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią poło enia
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lakier metalizowany selenite grey (dopłata)
- 5 Pakiet lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ciemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne kierowcy ciemniane automatycznie
Oświetlenie wejścia / wyjścia w lusterkach zewnętrznych
- 6 Pakiet Parking z kamerą 360°
Asystent parkowania Active Parking System
System Parktronic
Kamera 360°
- 7 Reflektory LED High Performance
- 8 Relingi dachowe aluminiowe
- 9 Tapicerka ze skóry czarna (221A) (dopłata)
- 10 Tarcze kół aluminiowe 18" 10-ramienne (R41) vanadium silver (dopłata)
- 11 Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu / aluminium (dopłata)
- 12 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 235/60 R18 103V DUELER H/P SPORT TL	6,7
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 235/60 R18 103V DUELER H/P SPORT TL	6,7
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 235/60 R18 103V DUELER H/P SPORT TL	6,5
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 235/60 R18 103V DUELER H/P SPORT TL	6,5

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi tylnych	P	Zarysowania		
2	Wnęka drzwi tylnych	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Błotnik przedni	L	90-110	
3	Drzwi przednie	L	90-110	
4	Drzwi tylne	L	100-120	
5	Błotnik tylny	L	90-120	
6	Błotnik przedni	P	90-110	
7	Drzwi przednie	P	100-120	
8	Drzwi tylne	P	90-120	
9	Błotnik tylny	P	90-115	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-115	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Krata wlotu powietrza		Zasrysowania, zmatowienia		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Roleta бага nika		Zabrudzona		
2	Wykładzina бага nika		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Gło no pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Gło no (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprz gła	BEZ UWAG
6	Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego	BEZ UWAG
7	Skuteczno hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczno hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybko ciomierza	BEZ UWAG
10	Wska nik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczno ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z pr dok ci do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilo sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Ga nica	TAK
4	Apteczka	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporcie.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podjęcie naprawy i wymiana sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu