

Nr zlecenia: 37/29/11/2024/Auto Spot Sp. z o.o.

z dnia: 2024/11/29

Zleceniodawca:

Auto Spot Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznaw



P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2024

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WDC2539641F540959
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WGM55062
Model pojazdu:	GLC 43 AMG MR 15 E6 X253	Nr Info-Ekspert:	022-09164
Wersja:	4Matic	Rok produkcji:	2018

Wskazanie drogomierza	72535 km
Data pierwszej rejestracji	2018/12/21
Data wa no ci badania technicznego	2024/12/20
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2460 kg
Jednostka nap dow a	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	2996 ccm / 270kW (367KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Siatka boczna w bagażniku
2	Asystent ruszania pod górą (Hill Start Assist)	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Asystent wiatła	32	Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnych
4	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	33	Sygnalizacja niskiego poziomu płynów eksploatacyjnych
5	Asystent zapobiegania kolizji Collision Prevention Assist Plus	34	Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych
6	Czujnik obecności pasa bezpieczeństwa przedniego fotela	35	System Eco Start/Stop

7	Fotele przednie cz ciowo regulowane elektrycznie	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Ga nica	37	System ESP Curve Dynamic Assist
9	Gło niki 5 szt.	38	System hamulcowy Adaptive Brake z funkcj Hold
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	39	System monitorowania ci nienia powietrza w oponach
11	Hamulec postojowy elektryczny	40	System ochrony pieszego Active Bonnet
12	Klimatyzacja automatyczna Thematic	41	System osuszania tarcz hamulcowych
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	42	Szyba tylna ogrzewana
14	Komputer pokładowy	43	Szyby barwione zielone
15	Kontroler radia w konsoli centralnej	44	wiatła hamowania adaptacyjne
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	wiatła tylne LED
17	Lusterka zewn trzne z kierunkowskazami	46	wiatło dodatkowe STOP LED
18	Mocowanie fotelików dzieci cych na skrajnych siedzeniach Ilrz du	47	Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/DINAMICA
19	Moduł komunikacyjny (UMTS)	48	Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5 podwójnych ramion czarne, wysoki połysk (RTB)
20	Ostłona chłodnicy "diamentowa"	49	Trójk t ostrzegawczy
21	O wietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej LED	50	Układ hamulcowy sportowy
22	Pedały bezpieczne	51	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
23	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	52	Wył cznik czasowy ogrzewania szyby tylnej
24	Podsufitka w kolorze szarym	53	Wy wietlacz radia 7" kolorowy
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	54	Zagłówki 5 szt.
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podwójny uchwyt na kubki	56	Zawieszenie Air Body Control
28	Poł czenie ratunkowe Mercedes-Benz	57	Zestaw gło nomówi cy "Bluetooth"
29	Radioodtworacz Audio 20 USB	58	Zł cze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Kierownica wielofunkcyjna, pokryta czarn skór
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skór
- 2 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet AMG elementy wewn trzne (P29)
Wyko czenie wn trza elementami ze stopów aluminium
Pakiet o wietlenia wn trza
Dywaniki welurowe AMG
Uchwyt na 2 kubki
- 4 Pakiet zabezpieczenia pojazdu
Autoalarm
Zabezpieczenie wn trza pojazdu
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasa era
- 6 Reflektory halogenowe ze wiatłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
wiatła do jazdy dziennej LED
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem pr dko ci
Ogranicznik pr dko ci
Tempomat

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +AMG - Styling - spoiler przedni, progi boczne
- 2 +AMG Line nadwozie / pakiet AMG Sport nadwozie
- 3 +Asystent hamowania PLUS

- 4 +Asystent k ta martwego
- 5 Asystent parkowania aktywny z funkcj Parktronic
Asystent parkowania Active Parking System
System Parktronic
- 6 Audio System Burmester Surround Sound
- 7 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasa era podgrzewany
- 8 +Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
- 9 Kamera cofania
- 10 Lakier metalizowany selenite grey
- 11 Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste
- 12 O wietlenie Ambiente
- 13 +Pakiet ergonomiczny
- 14 +Pakiet Jezdny
- 15 Pakiet Keyless Go
System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack
System Hands-Free Acces
- 16 Pakiet lusterek
Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie
O wietlenie podłó a w lusterkach bocznych
- 17 Pakiet Night
Szyby atermiczne
Szyby przyciemniane
- 18 Pakiet o wietlenia wn trza
- 19 +Pakiet parkowania
- 20 +Pakiet stylizacji nadwozia Chrom
- 21 Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
- 22 +Reflektory dynamiczne LED, ruch prawostronny
- 23 System LED Intelligent Light System
- 24 +System nawigacji satelitarnej
- 25 +System ostrzegania i ochrony przed uderzeniem w tył pojazdu
- 26 System utrzymywania odległó ci od poprzedzaj cego pojazdu "Distronic Plus"
- 27 +Szyby ciemno barwione
- 28 Tarcze kół aluminiowe 21" AMG 5 podwójnych ramion (684) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	*DUNLOP 255/40 ZR21 102Y SP SPORT MAXX RT2 MO	5,0
Przednie prawe:	*DUNLOP 255/40 ZR21 102Y SP SPORT MAXX RT2 MO	4,9
Tylne lewe:	*DUNLOP 285/35 ZR21 105Y SP SPORT MAXX RT2 MO	5,8
Tylne prawe:	*DUNLOP 285/35 ZR21 105Y SP SPORT MAXX RT2 MO	5,2

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Wyposa enie ustlono na podstawie udost pnionej specyfikacji.

Nie mo na wykluczy , e mog wyst powa różnice w wyposażeniu.

Opracowanie wykonane wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową i informacje przekazane przez zleceniodawcę. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność powyższych danych.

Ogl. dziny wykonywał: Filip Kwiatkowski

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn. trznie

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-160	
2	Dach		SZKŁO / 120-130	
3	Błotnik przedni	L	150-230	
4	Drzwi przednie	L	110-130	
5	Drzwi tylne	L	115-135	

6	Błotnik tylny	L	115-130	
7	Błotnik przedni	P	155-225	
8	Drzwi przednie	P	120-145	
9	Drzwi tylne	P	110-130	
10	Błotnik tylny	P	110-125	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany przez dzień b d cym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowana listwa		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zarysowana boczna osłona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przeciwny bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporcie.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.).

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

